



Feinzeiger-Rachenlehre
Indicating Snap Gage

840 FM

Frühere Benennung: 888 mit Messschäbel

Former designation: 888 with jaws


Ersatzteile

Spare Parts

Mahr GmbH Esslingen

Postfach 10 02 54 • D-73702 Esslingen

Telefon (0711) 93 12 - 600 • Telefax (0711) 3 16 09 53



Bei Ersatzteilbestellung ist anzugeben:

1. Messbereich
2. Teil-Nr.
3. Gewünschte Stückzahl

Lieferbare Messbereiche siehe Rückseite

When ordering spare parts please state:

1. Measuring range
2. Part-No.
3. Required quantity

Measuring ranges available see back page

Teil.-Nr. Part.-No.	für Messbereich for measuring range			Anzahl Quantity	Benennung	Description
360 071	0	-	40	1	Planeinsatz 903, 6 mm lang (für Messuhr 810)	Plane measuring anvil, 6 mm long (for dial indicator 810)
360 072	40	-	80	1	Planeinsatz 903, 8 mm lang (für Messuhr 810)	Plane measuring anvil, 8 mm long (for dial indicator 810)
360 073	80	-	130	1	Planeinsatz 903, 10 mm lang (für Messuhr 810)	Plane measuring anvil, 10 mm long (for dial indicator 810)
360 075	0 40 80	- - -	40 80 130	1	Planeinsatz 903, 15 mm lang (für Messuhr 810)	Plane measuring anvil, 15 mm long (for dial indicator 810)
360 076	0 80	- -	40 130	1	Planeinsatz 903, 20 mm lang (für Messuhr 803)	Plane measuring anvil, 20 mm long (for dial indicator 803)
360 077	80 130	- -	130 180	1	Planeinsatz 903, 25 mm lang (für Messuhr 803)	Plane measuring anvil, 25 mm long (for dial indicator 803)
360 078	140	-	180	1	Planeinsatz 903, 35 mm lang (für Messuhr 803)	Plane measuring anvil, 35 mm long (for dial indicator 803)
450 308	0 40 80 130	- - - -	40 80 130 180	1	Gewindestift mit Zapfen	Thread pin with pivot
450 318	0 40 80 130	- - - -	40 80 130 180	1	Schiebe	Washer
450 319	0	-	40	1	Schiebe	Washer
450 379	40 80 130	- - -	80 130 180	1	Schiebe	Washer
450 323	0 40 80 130	- - - -	40 80 130 150	1	Exzenterbolzen	Eccentric bolt
450 334	0	-	40	1	Verschlußschraube	Cover screw
450 364	40	-	80	1	Verschlußschraube	Cover screw
450 404	80 130	- -	130 180	1	Verschlußschraube	Cover screw
450 003	0 40 80 130	- - - -	40 80 130 180	1	Abhebebolzen	Lift-off-nolt bolt
450 337	0 40 80 130	- - - -	40 80 130 180	1	Winkelhebel	Angular lever
450 341	0 40	- -	40 80	1	Rändelschnecke	Knurled worm
450 411	80 130	- -	130 180	1	Rändelschnecke	Knurled worm
450 342	0	-	40	1	Abhebehebel, vollst.	Lift-off-lever, complete
450 372	40	-	80	1	Abhebehebel, vollst.	Lift-off-lever, complete
450 412	80	-	130	1	Abhebehebel, vollst.	Lift-off-lever, complete
450 442	130	-	180	1	Abhebehebel, vollst.	Lift-off-lever, complete
450 344	0 40 80 130	- - - -	40 80 130 180	1	Lagerschiebe	Bearing disc

Teil.-Nr. Part.-No.	für Messbereich for measuring range			Anzahl Quantity	Benennung	Description
450 347	0	-	40	1	Lagerbolzen	Bearing bolt
450 377	40	-	80	1	Lagerbolzen	Bearing bolt
450 417	80 130	- -	130 180	1	Lagerbolzen	Bearing bolt
450 350	0	-	40	1	Griffschale	Insuating plate
450 380	40	-	80	1	Griffschale	Insuating plate
450 420	80	-	130	1	Griffschale	Insuating plate
450 440	130	-	180	1	Griffschale	Insuating plate
450 351	0	-	40	1	Griffschale	Insuating plate
450 381	40	-	80	1	Griffschale	Insuating plate
450 421	80	-	130	1	Griffschale	Insuating plate
450 441	130	-	180	1	Griffschale	Insuating plate
452 302	0	-	40	1	Beweglicher Taster	Moving measuring spindle
452 322	40	-	80	1	Beweglicher Taster	Moving measuring spindle
452 332	80 130	- -	130 180	1	Beweglicher Taster	Moving measuring spindle
452 303	0	-	40	1	Gegentaster	Fixed measuring spindle
452 323	40	-	80	1	Gegentaster	Fixed measuring spindle
452 333	80 130	- -	130 180	1	Gegentaster	Fixed measuring spindle
452 311	0 40	- -	40 80	1	Oberer Messschnabel	Upper jaw
452 341	80 130	- -	130 180	1	Oberer Messschnabel	Upper jaw
452 312	0 40	- -	40 80	1	Unterer Messschnabel	Lower jaw
452 342	80 130	- -	130 180	1	Unterer Messschnabel	Lower jaw
452 301	0	-	40	1	Bügel	Frame
452 321	40	-	80	1	Bügel	Frame
452 331	80	-	130	1	Bügel	Frame
452 351	130	-	180	1	Bügel	Frame
880 007	0 40	- -	40 80	1	Zylinderschraube M 4 x 9 DIN 84	Cylinder head screw M 4 x 9 DIN 84
880 008	80 130	- -	130 180	1	Zylinderschraube M 4 x 10 DIN 84	Cylinder head screw M 4 x 10 DIN 84
880 114	0 40	- -	40 80	2	Zylinderschraube M 4 x 9 DIN 7984	Cylinder head screw M 4 x 9 DIN 7984
880 116	80 130	- -	130 180	2	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 79 84	Cylinder head screw M 4 x 12 DIN 7984
880 152	0 40	- -	40 80	1	Flachkopfschraube	Cheese head screw
880 153	80 130	- -	130 180	1	Flachkopfschraube	Cheese head screw
880 211	40	-	80	1	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 84	Cylinder head screw M 4 x12 DIN 84
880 356	0	-	40	1	Zylinderschraube M 4 x 11 DIN 84	Cylinder head screw M 4 x 11 DIN 84
880 357	80 130	- -	130 180	1	Zylinderschraube M 4 x 12 DIN 84	Cylinder head screw M 4 x 12 DIN 84

Teil.-Nr. Part.-No.	für Messbereich for measuring range			Anzahl Quantity	Benennung	Description
880 026	0	-	40	1	Gewindestift M 3 x 5 DIN 551	Thread pin M 3 x 5 DIN 551
880 027	40	-	80	1	Gewindestift M 3 x 6 DIN 551	Thread pin M 3 x 6 DIN 551
880 359	80 130	- -	130 180	1	Gewindestift M 3 x 6,7 DIN 551	Thread pin M 3 x 7 DIN 551
880 062	0 40 80 130	- - - -	40 85 140 190	1	Tellerfeder	Belleville washer
880 073	0 40 80 130	- - - -	40 80 130 180	1	Sicherungsschiebe 1,5 DIN 6799	Circlip 1,5 DIN 6799
880 201	0	-	40	1	Zylinder-Stift 2 m6 x 12 DIN 7	Cylindrical pin 2 m6 x 12 DIN 7
880 303	80 130	- -	130 180	3	Linsensenkschraube M 4 x 20 DIN 964	Counter sunk screw M 4 x 20 DIN 964
881 354	0 40	- -	40 80	3	Linsensenkschraube M 4 x 12 DIN 964	Counter sunk screw M 4 x 12 DIN 964
881 022	0 40	- -	40 80	1	Zylinder-Schrauben-feder	Cylindrical spring
881 229	80 130	- -	130 180	1	Zylinder-Schrauben-feder	Cylindrical spring
881 234	0	-	40	1	Typenschild	Label
881 235	40	-	80	1	Typenschild	Label
881 236	80	-	130	1	Typenschild	Label
881 237	130	-	180	1	Typenschild	Label

Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840FM (888)
Indicating Snap Gage Marameter 840 FM (888)

metrisch
metric

Messbereich Measuring range	mm	0 - 40	40 - 80	80 - 130	130 - 180
Messflächen ø Diameter of measuring faces	mm	12 x 12	12 x 12	15 x 17	15 x 17

Feinzeiger-Rachenlehre Marameter 840FM (888)
Indicating Snap Gage Marameter 840 FM (888)

Zoll
inches

Messbereich Measuring range	inches	0 - 1.6	1.6 - 3.2	3.2 - 5.2	5.2 - 7
Messflächen ø Diameter of measuring faces	inches	.47 x .47	.47 x .47	.59 x .67	.59 x .67